

四川省蜀爱新材料有限公司 应急资源调查报告

编制：雷婷婷

审核：刘 美

批准：帅和平

四川省蜀爱新材料有限公司编制

2019 年 8 月

目 录

1 总则.....	2
1.1 调查对象及范围.....	2
1.2 调查目的.....	2
1.3 调查依据.....	2
1.4 调查工作程序.....	4
2 生产经营单位概况.....	5
2.1 公司基本信息.....	5
2.2 公司主要风险状况.....	5
3 应急资源现状.....	7
3.1 应急救援组织及人员配备.....	7
3.2 应急救援物资配备.....	8
4 周边社会应急资源调查.....	9
5 应急资源不足或差距分析.....	9
5.1 应急资源满足性分析.....	10
5.2 公司存在的问题.....	10
6 制定完善应急资源的具体措施.....	11
7 应急资源调查主要结论.....	12

应急资源调查报告

1 总则

1.1 调查对象及范围

本调查报告的对象及范围为：

- （1）四川省蜀爱新材料有限公司。
- （2）公司周边在公司发生事故时可能向公司提供应急救援的部门及单位。

1.2 调查目的

（1）贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）和《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局第88号令）的要求，通过事故应急资源调查，分析公司发生事故时应急救援情况。

（2）通过对公司事故应急资源调查，健全该公司应急管理制度，完善公司应急器材配备，预防公司事故的发生。

（3）通过对公司事故应急资源调查，使公司了解周边社会应急资料，加强与社会应急资源的沟通、协作，防止事故扩大。

（4）为公司经营管理提供经济救援管理方面的指导和参考，促进公司应急管理工作稳步进行。

1.3 调查依据

- （1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号，2014年

修订)

(2)《中华人民共和国消防法》(主席令第 6 号)

(3)《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局第 88 号令)

(4)《生产安全事故信息报告和处置办法》(国家安监总局第 21 号令)

(5)《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》
(GB/T29639-2013)

(6)《国家安全监管总局办公厅关于印发生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南(试行)的通知》(安监总厅应急〔2009〕73 号)


(7)《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2009)

(8)《危险化学品目录》(2015 年版)

(9)《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》(川安监〔2018〕43 号)

(10)《四川省安全生产条例》(四川省第十届人大常委会公告第 90 号)

1.4 调查工作程序



2 生产经营单位概况

2.1 公司基本信息

四川省蜀爱新材料有限公司 2015 年 4 月 14 日成立，注册资本 1000 万，位于南充市经济开发区化学工业园区河西片区内，本项目于 2016 年 3 月 15 日开工建设。目前，实验楼、办公楼以及污水处理站尚未建设，主要建成了 5 栋标准化生产厂房，其中 1#、5#厂房做为“一期用房”，在 1#车间安装了 6 个混合罐以及其他配套设施，反渗透水处理系统、有机废气处理设施（喷淋塔+ UV 光解设备+活性炭净化箱）；5#车间做为原料成品库房等； 2#-4#车间车目前闲置，未安装生产设施设备，拟做为项目 2 期建设用房。该项目占地面积 30 亩，总投资为 5000 万元，劳动人员劳动定员 15 人，主要建设清洗剂和光亮剂生产车间、原辅材料库房，办公及生活设施用房，以及危废暂存间、废水治理、废气处理等环保设施，形成年产 8000t 化学清洗剂和光亮剂的生产线。本项目生产产品广泛用做线路板厂全流程清洗剂、电镀类厂全流程清洗剂、五金/玻璃/塑胶制品厂清洗剂、电镀铜光亮剂、电镀锡光亮剂、电镀镍光亮剂、电镀金光亮剂。

该项目地理坐标为北纬 30° 38' 43.1 "，东经 106° 3' 47.3 "，南侧、北侧和东侧为园区主干道，北侧沿厂区围墙有一条东西方向架空电线，东侧园区干道以东为南充市嘉源环保科技有限公司新建厂区，西侧为空地。所在开发区内基础设施齐全，交通条件便利，远离周围重要场镇、学校、医院等环境敏感点，厂址周围均为经开区区拟建和待建企业，项目与居民区相距较远。且公司应急资源充足，

距离南充市中心医院嘉陵院区约 3 公里，距离嘉陵区消防大队和应急管理局约 4 公里，遇有情况能做出及时的做出应急处理。

项目周边环境具体情况见下表：

项目周边环境表			
序号	相对方位	名称	实际距离
1	北	架空电线	沿厂区园墙
2	北	园区东西干道	21m
3	东	园区南北干道	58m
4	东	南充市嘉源环保科技有限公司	120m
5	南	空地	-----
6	西	空地	-----

2.2 公司主要风险状况

根据风险评估报告可知，公司经营过程中可能发生的事故有：火灾、爆炸、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害、中毒窒息、自然灾害、灼烫和其他伤害（高温、粉尘和噪声）等。

其中，发生的火灾爆炸事故类型风险等级较高，其次为机械伤害和触电事故，其他伤害事故为最低。

3 应急资源现状

3.1 应急救援组织及人员配备

公司成立了应急管理工作小组，具体负责日常应急管理和事故状态下的协调指挥和应急救援工作。

相关单位/人员		联系电话	备注
应急总指挥	帅和平	136 3266 0045	法人
副总指挥	雷婷婷	136 0301 6601	业务部
应急救援组组长	罗琳	136 3295 9635	项目、专利申报
成员	杨红	138 0255 6405	研发部
成员	刘晓芳	188 2522 7773	研发部
物资保障组组长	姚郑军	136 8240 1952	研发部/化验员
成员	万涛明	135 1036 9848	润滑油部门
成员	王蕊	150 2910 5022	研发部
紧急疏散组组长	盘文东	158 1985 8285	研发部
成员	张思勇	138 088 39647	业务部/业务经理
成员	黄海兵	132 1524 5276	研发部
事故调查组组长	刘美	136 3266 1091	业务部
成员	郑雪梅	188 1877 1940	体系工程师
成员	曾渭莲	137 1382 8723	出纳

3.2 应急救援物资配备

公司按要求配备有相关应急物资，并设专人管理，定期维护、保养和更换。具体配置情况如下表：

设施设备名称		单位	数量	存放地点	管理负责人	联系电话
通信联络设备	座机电话	部	8	办公室	雷婷婷	13603016601
防护用品	防护服	套	2	库房	雷婷婷	13603016601
消防设备	消防栓	个	36	各车间	雷婷婷	13603016601
	灭火器	套	4	各车间	雷婷婷	13603016601
	消防水池	个	340 m ³	厂区	雷婷婷	13603016601
医疗设备	急救箱	个	5	各车间	雷婷婷	13603016601

4 周边社会应急资源调查

序号	名称	支持方式/能力	联系方式
1	公安部门	警戒、疏散、刑事调查	110
2	急救中心	伤员救治	120
3	消防电话	消防救援	119
4	南充市政府应急办	消防、救援抢险	0817-2222419
5	嘉陵区政府应急办	消防、救援抢险	0817-3639991 0817-3766118 0817-3673158 0817-3881853
6	嘉陵区消防大队	消防、救援抢险	119
7	南充市公安消防支队	消防救援	0817-2234593
8	南充市第五人民医院	伤员的救治	0817-3333120
9	南充市中心医院	伤员的救治	0817-2222207
10	川北医学院附属医院	伤员的救治	0817-2262110 0817-2262212 0817-2269990
11	嘉陵区人民医院	伤员的救治	0817-3887000
12	南充市生态环境局	环境污染处理、事故调查	0817-2666156
13	嘉陵区环保局	环境污染处理、事故调查	0817-3638888
14	嘉陵区环境监测站	环境监测	0817- 3636056
15	南充市公安局	警戒、疏散、刑事调查	0817—2800154
16	嘉陵区公安局	警戒、疏散、刑事调查	0817-3637509 0817-3637509
17	南充市安监局	现场治安、参与事故调查	0817-2222419
18	嘉陵区安监局	现场治安、参与事故调查	0817-3881853
19	嘉陵区质监局	特种设备、压力容器管理指导	0817-3634550

20	南充市公安局交警大队	交通疏导	0817-3631990
21	南充市经开区环保分局	环境污染处理、事故调查	0817-3698062
22	南充市经开区安监局	现场治安、参与事故调查	0817-3698056
23	经开区质监局	特种设备、压力容器管理指导	0817-2815263
24	南充市经开区公安分局	警戒、疏散、刑事调查	0817-4989123
25	经开区行政综合执法大队	警戒、疏散、刑事调查	0817-3664993

5 应急资源不足或差距分析

5.1 应急资源满足性分析

公司设置了应急救援组织，配备了应急救援人员和相应应急物资，初期火灾事故公司能够自行处理。公司发生大规模火灾时，依托周围消防大队，一旦发生事故，能及时赶到现场。公司配备的应急资源及依托的社会应急资源能够满足公司应急需要。

5.2 公司存在的问题

经现场检查，公司灭火器未放置在指定位置，现已进行了整改，灭火器均放置在指定位置。部分灭火器压力不足，现已进行更换。部分灭火器被遮挡，现已进行整改。

公司缺少部分应急物资，比如：应急车辆、担架、有毒有害气体浓度检测仪器、破拆工具和安全绳等。

公司兼职应急队伍人员应急方面的知识还有所欠缺，需要加强培训。

6 制定完善应急资源的具体措施

- （1）定期对灭火器等应急资源进行检查，确保其安全可靠；
- （2）按应急预案的要求对公司员工进行应急培训；
- （3）每年定期组织应急预案演练，并对演练情况进行总结、改进；
- （4）加强与外部消防力量的沟通、协作。
- （5）增加应急装备、设备及物资，如：消防服、空呼器、对讲机、安全带、应急绳、、担架、切割工具、验电工具、断电工具、应急车辆等，设专人维护保养。

7 应急资源调查主要结论

经过应急资源调查,公司现有应急能力可处理初期火灾事故和其他轻微事故,当发生较大火灾事故和其他类型事故时,现有应急物资无法满足应急救援需求,公司应按要求配置应急救援物资,并加强与外部救援力量的沟通和协作。