

A.4 结论建议

1 风险评估结论

通过对四川蜀交能源开发有限公司成南高速大观服务区左加油站生产经营过程中存在的危险危害因素分析，得出我站的事故风险评估结论如下：

1、四川蜀交能源开发有限公司成南高速大观服务区左加油站存在的事故伤害类型有火灾、爆炸、车辆伤害、机械伤害、触电、中毒和窒息，其中火灾、爆炸是本加油站的主要危险因素。

2、四川蜀交能源开发有限公司成南高速大观服务区左加油站不构成危险化学品重大危险源。

3、四川蜀交能源开发有限公司成南高速大观服务区左加油站固有危险程度评估结果，站内加油区属于Ⅲ级（一般风险）危险单元，地埋罐区属于Ⅱ级（较大风险）危险单元。

2 建议

1、站区内严禁火源。

2、有序指挥进站加油车辆。

3、定期进行设施设备的监测，特种设备、防雷监测定期委托检测。

4、严格按照加油操作流程进行加油作业。