

安全隐患排查整改记录

排查时间	2023年7月14日	被检单位 (部门或岗位)	消防泵房	隐患部位	消防池内潜引水用潜水泵电机
问题隐患	电机短路, 将电机线圈烧毁无法抽引水, 导致整个库区消火栓管网加压后无水压。				
整改措施	1. 及时将情况报告分管领导杜睿军。 2. 及时落实维修人员赖永贵进行检修, 尽快恢复使用。				
备注					
排查人员 (签名)	何冲	黎益	隐患责任人 (签名)	何冲	黎益

整改复查记录


复查时间	2023年7月25日	复查单位 (部门或岗位)	消防泵	复查部位	地埋式消防池抽引水电机
复查情况	经现场开启消火栓, 启动抽水电机后, 恢复水压。隐患已整改。				
复查人员 (签名)	何冲	黎益	隐患整改责任人 (签名)	赖永贵	

2023 年 7 月 25 日，安保科对消火栓无水压的隐患进行复查，经复查隐患已整改。



(图一)

因消防池内抽
“引水”用电机故障
烧毁，导致开启
消火栓后无水压



(图二)

隐患电机



(图三)

经修复问题电
后，开启消火栓
压正常