一季度安全隐患排查

序号	检查部位	检查标准	检查情况	整改时限	整改措施	完成时间	验收结论	检查人	备注
5	电气设备	1、配电房挡鼠板、绝缘胶垫、通风窗纱网完好，无杂物、积尘、蜘蛛网 2、电气设备等，标识牌警示牌完好。 3、设备供电电缆绝缘良好，横过道路，必须采取防护措施。	合格	合格	合格	合格	合格	赵	
6	劳动防护	以业人员按规定佩戴劳动防护用品，	合格	合格	合格	合格	合格	周	
7	标识标牌	安全警示标志、操作规程齐全、醒目、无污损。	合格	合格	合格	合格	合格	金	
8	消防设施	消防设施附件齐全，压力正常，位置正确，卫生良好。	合格	合格	合格	合格	合格		

说明：本表由企业安全员每周检查一次，结果若无异常，打“合格”，否则填写“具体情况”。



露天矿山安全生产隐患排查治理清单

序号	检查时间	检查部位	检查标准	检查结果	整改措施	验收结论	检查人
1		采土场	1、露天开采，是否自上而下台阶式或分层式开采； 2、台阶高度是否符合要求，松软的岩土及坚硬稳固矿岩机械铲装，不大于机械的最大挖掘高度；沙状的矿岩、松软的矿岩及坚硬稳固的矿岩人工开采，分别不大于1.8m、3.0m、6.0m。分层挖岩平台不小于4米。 3、采土场上部剥离工作面当超前于开采工作面4米以上； 4、对边坡是否定期观测，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段有无加固； 5、采土场内有坠人危险的高坎等危区域，有无加设栅栏和明显标志。	合格	合格	合格	合格	赵
2		运输	运输道路符合安全规程要求	合格	合格	合格	合格	周
3		防洪排水	有无完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟，有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。	合格	合格	合格	合格	金
4		生产设施	1、进料口有无防坠设施，周围设置防护栏完好度； 2、搅拌机、自动砌块成型机，出料口有无防伤手设施，砌块机、切条机有无防护设施； 3、机器设备外露的转动和传动部分，防护外壳是否完好。	合格	合格	合格	合格	

序号	检查部位	检查标准	检查情况	整改时限	整改措施	完成时间	验收结论	检查人	备注
5	电气设备	1、配电房挡鼠板、绝缘胶垫、通风窗纱网完好，无杂物、积尘、蜘蛛网 2、电气设备等，标识牌警示牌完好。 3、设备供电电缆绝缘良好，横过道路，必须采取防护措施。	合格	合格	合格	合格	合格	赵	
6	劳动防护	以业人员按规定佩戴劳动防护用品。	合格	合格	合格	合格	合格	周	
7	标识标牌	安全警示标志、操作规程齐全、醒目、无污损。	合格	合格	合格	合格	合格	全	
8	消防设施	消防设施附件齐全，压力正常，位置正确，卫生良好。	合格	合格	合格	合格	合格		

说明：本表由企业安全员每周检查一次，结果若无异常。打“合格”，否则填写“具体情况”。



序号	检查部位	检查标准	检查情况	整改时限	整改措施	完成时间	验收结论	检查人	备注
5	电气设备	1、配电房挡鼠板、绝缘胶垫、通风窗纱网完好，无杂物、积尘、蜘蛛网 2、电气设备等，标识牌警示牌完好。 3、设备供电电缆绝缘良好，横过道路，必须采取防护措施。	合格	合格	合格	合格	合格	赵	
6	劳动防护	以业人员按规定佩戴劳动防护用品。	合格	合格	合格	合格	合格	周	
7	标识标牌	安全警示标志、操作规程齐全、醒目、无污损。	合格	合格	合格	合格	合格	全	
8	消防设施	消防设施附件齐全，压力正常，位置正确，卫生良好。	合格	合格	合格	合格	合格		

说明：本表由企业安全员每周检查一次，结果若无异常。打“合格”，否则填写“具体情况”。