

# 培 训 记 录 表

SR/JL-AQ-005

NO: 20240226009

|                      |                                                                                                                                                                    |      |                       |         |     |      |   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------|-----|------|---|
| 填写人:                 | 刘永宗                                                                                                                                                                | 填写时间 | 2024.2.26             |         |     |      |   |
| 培训项目<br>(课题)         | 外协人员入厂安全培训                                                                                                                                                         |      | 组织实施<br>部 门           | 安全环保部   |     |      |   |
| 组织人                  | 刘永宗                                                                                                                                                                | 培训日期 | 2024.2.26 14:30-15:15 | 培训课时    | 1.5 | 培训人数 | 2 |
| 培训对象                 | 四川三鼎                                                                                                                                                               |      | 授课人                   | 刘永宗 李永春 |     |      |   |
| 参训人员<br>签名           | 李永春 刘永宗                                                                                                                                                            |      |                       |         |     |      |   |
| 主要内容                 | <p>1. 进入厂区严禁携带烟火, 厂内严禁吸烟,</p> <p>2. 进入厂区规范着装, 正确佩戴安全帽,</p> <p>3. 严禁使用非防爆手机,</p> <p>4. 作业时正确穿戴和使用劳动保护用品,</p> <p>5. 作业时如遇紧急情况, 应立即停止作业, 如危及人身安全时, 按现场人员指引撤至安全区域。</p> |      |                       |         |     |      |   |
| 考试考核<br>情况及有<br>效性评定 | <p>参训人员已熟知培训内容, 经考试合格培训有效。</p> <p>评卷人: 刘永宗 2024.2.26</p>                                                                                                           |      |                       |         |     |      |   |
| 安全环保<br>部审核          | <p>陈 永 2024.2.26</p>                                                                                                                                               |      |                       |         |     |      |   |
| 公司领导                 | <p>陈 永 2024.2.26</p>                                                                                                                                               |      |                       |         |     |      |   |
| 备注                   |                                                                                                                                                                    |      |                       |         |     |      |   |

## 承包商施工作业人员安全培训考试试卷

单位: 四川三鼎 姓名: 李永柏 成绩: 98 阅卷人: 刘维宗

### 一、判断题 (每题 8 分, 共 80 分)

- 1、进入生产装置区可以携带烟火, 吸烟。 (X) ✓
- 2、临时用电单位应严格遵守临时用电规定, 不得变更地点和工作内容, 但可以随意增加用电负荷。 (X) ✓
- 3、每次使用工器具前应进行安全检查, 确认后方可使用。 (✓) ✓
- 4、作业过程中发现直接危及人身安全的紧急情况时, 有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 (✓) ✓
- 5、上岗前喝酒。 (X) ✓
- 6、进入生产装置区应规范着装, 安全帽佩戴时要系好下额带, 下额带必须紧贴下额正确使用劳保用品。 (✓) ✓
- 7、作业前, 参加作业的人员应接受工艺管理人员、设备管理人员、安全管理人员对其进行的安全交底。 (✓) ✓
- 8、作业完工后, 作业人员应检查现场无隐患后方可离开。 (✓) ✓
- 9、在未采取防坠落措施, 就登高作业。 (X) ✓
- 10、安全交底人、接受安全交底作业人员均应签名确认。 (✓) ✓

### 二、进入厂区作业安全注意事项有哪些? (共 20 分)

- 2
1. 进入生产装置区严禁携带烟火, 吸烟, 手机。 ✓
  2. 进入生产装置区应规范着装, 安全帽佩戴时要系好下额带, 下额带必须紧贴下额正确使用。 ✓
  3. 临时用电作业时不得变更作业地点和工作内容。 ✓
  4. 进入深基坑作业时正确佩戴五点式安全带才能作业。 ✓
  5. 上班进入厂区作业前禁止喝酒。 ✓

## 承包商施工作业人员安全培训考试试卷

单位: 四川三鼎 姓名: 张成 成绩: 98 阅卷人: 刘永宗

### 一、判断题 (每题 8 分, 共 80 分)

- 1、进入生产装置区可以携带烟火, 吸烟。 (X) ✓
- 2、临时用电单位应严格遵守临时用电规定, 不得变更地点和工作内容, 但可以随意增加用电负荷。 (X) ✓
- 3、每次使用工器具前应进行安全检查, 确认后方可使用。 (✓) ✓
- 4、作业过程中发现直接危及人身安全的紧急情况时, 有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 (✓) ✓
- 5、上岗前喝酒。 (X) ✓
- 6、进入生产装置区应规范着装, 安全帽佩戴时要系好下额带, 下额带必须紧贴下额正确使用劳保用品。 (✓) ✓
- 7、作业前, 参加作业的人员应接受工艺管理人员、设备管理人员、安全管理人员对其进行的安全交底。 (✓) ✓
- 8、作业完工后, 作业人员应检查现场无隐患后方可离开。 (✓) ✓
- 9、在未采取防坠落措施, 就登高作业。 (X) ✓
- 10、安全交底人、接受安全交底作业人员均应签名确认。 (✓) ✓

### 二、进入厂区作业安全注意事项有哪些? (共 20 分)

- 2
- ① 禁止携带烟火 ✓
  - ② 不得随意使用消防器材 ✓
  - ③ 规范佩戴防护用品 ✓
  - ④ 上班期间不得饮酒 ✓
  - ⑤ 戴好安全带才能进行登高作业 ✓