

阆中双瑞能源有限公司

培训记录表

SR/JL-AQ-005

NO: 20240315001

填写人:	刘永宗	填写时间	2024.3.15					
培训项目 (课题)	外协人员入厂安全培训		组织实施 部门	安全环保部				
组织人	刘永宗	培训日期	2024.3.15	8:20-8:50	培训课时	0.5	培训人数	2人
培训对象	四川三鼎			授课人	刘永宗			
参培人员 签名	戚文红. 任永贵							
主要内容	1.进入厂区严禁携带烟火,厂内严禁吸烟, 2.进入厂区规范佩戴安全帽,规范着装, 3.严格作业审批,听从指挥,正确使用劳保用品, 4.作业时如遇紧急情况,应立即停止作业,如危及人身安全时, 按现场人员指引撤至安全区域。							
考试考核 情况及有 效性评定	参培人员已知晓培训内容,并严格遵守,经考试合格。培训有效。 评定人:刘永宗 2024.3.15							
安全环保 部审核	陈学松 2024.3.15							
公司领导	屈家 2024.3.15							
备注								

承包商施工作业人员安全培训考试试卷

单位: 四川三鼎 姓名: 任李蓉 成绩 88 阅卷人: 刘永强

一、判断题 (每题 8 分, 共 80 分)

- 8
- 1、进入生产装置区可以携带烟火, 吸烟。 (X) ✓
 - 2、临时用电单位应严格遵守临时用电规定, 不得变更地点和工作内容, 但可以随意增加用电负荷。 (X) ✓
 - 3、每次使用工器具前应进行安全检查, 确认后方可使用。 (✓) ✓
 - 4、作业过程中发现直接危及人身安全的紧急情况时, 有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 (✓) ✓
 - 5、上岗前喝酒。 (X) ✓
 - 6、进入生产装置区应规范着装, 安全帽佩戴时要系好下额带, 下额带必须紧贴下额正确使用劳保用品。 (✓) ✓
 - 7、作业前, 参加作业的人员应接受工艺管理人员、设备管理人员、安全管理人员对其进行的安全交底。 (X) ✗
 - 8、作业完工后, 作业人员应检查现场无隐患后方可离开。 (✓) ✓
 - 9、在未采取防坠落措施, 就登高作业。 (X) ✓
 - 10、安全交底人、接受安全交底作业人员均应签名确认。 (✓) ✓

-4

二、进入厂区作业安全注意事项有哪些? (共 20 分)

- 1 上岗前禁止喝酒 ✓
- 2 进入生产厂区规范着装 安全帽佩戴时要系好下额带 ✓
- 3 进入厂区不可以携带烟火手机吸烟 ✓
- 4 采取防坠落措施后, 才能登高作业 ✓

承包商施工作业人员安全培训考试试卷

单位: 四川三鼎 姓名: 戚文红 成绩: 88 阅卷人: 刘永东

一、判断题 (每题 8 分, 共 80 分)

- 1、进入生产装置区可以携带烟火, 吸烟。 (X) ✓
- 2、临时用电单位应严格遵守临时用电规定, 不得变更地点和工作内容, 但可以随意增加用电负荷。 (X) ✓
- 3、每次使用工器具前应进行安全检查, 确认后方可使用。 (✓) ✓
- 4、作业过程中发现直接危及人身安全的紧急情况时, 有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 (✓) ✓
- 5、上岗前喝酒。 (X) ✓
- 6、进入生产装置区应规范着装, 安全帽佩戴时要系好下额带, 下额带必须紧贴下额正确使用劳保用品。 (✓) ✓
- 7、作业前, 参加作业的人员应接受工艺管理人员、设备管理人员、安全管理人员对其进行的安全交底。 (X) ✗
- 8、作业完工后, 作业人员应检查现场无隐患后方可离开。 (✓) ✓
- 9、在未采取防坠落措施, 就登高作业。 (X) ✓
- 10、安全交底人、接受安全交底作业人员均应签名确认。 (✓) ✓

二、进入厂区作业安全注意事项有哪些? (共 20 分)

- 1 进入生产装置区不可以携带烟火吸烟 ✓
- 2 上岗前不能喝酒 ✓
- 3 进入生产厂区规范着装 正确佩戴安全帽 ✓
- 4 采取防坠落措施后, 才能登高作业 ✓