



报告编号 南防雷检[2023]0758号

雷电防护装置 定期检测报告

委托单位 南充市粮油购销储运公司

项目名称 油罐区 2023 年下半年雷电防护装置检测

项目地址 南充市顺庆区平步街 9 号

检测单位 南充市气象防灾减灾中心

报告有效期至 2024 年 5 月 9 日



四川省气象局监制

现场检查情况

被检测场所	油罐区			
防雷类别	☐ 一类 ☒ 二类 ☐ 三类	检测周期	☐ 壹年 ☒ 半年	
外部雷电防护装置	☒ 有 ☐ 无	接闪器类型	☒ 杆 ☐ 带 ☐ 线 ☐ 网 ☐ 其他	
接地引下线状况	☒ 完好 ☐ 锈蚀 ☐ 断开	天气状况	☒ 晴 ☐ 阴 ☐ 多云	
检测日期	2023 年 11 月 8 日			
防闪电感应措施	☒ 有 ☐ 无	类 型	☒ 接地 ☒ 等电位连接 ☐ 其它	
防闪电电涌侵入措施	☐ 有 ☒ 无	类 型	☐ 管线埋地 ☐ 电涌保护 ☐ 其它	
电涌保护器 (SPD)	☐ 有 ☒ 无	类 型	☐ 电源 SPD ☐ 信号 SPD	
电子系统等电位连接	☐ 有 ☒ 无	类 型	☐ S 型 ☐ M 型 ☐ S ₁ 型 ☐ M ₁ 型 ☐ 其它	
屏蔽措施	☐ 有 ☒ 无	类 型	☐ 空间屏蔽 ☐ 管线屏蔽 ☐ 其它	
雷电防护装置综合结论	依照相关规范要求，对油罐区雷电防护装置进行了检测，所检测项目符合本次检测所参照相关规范要求。 综合结论：合格。 整改意见建议： 注：本项目下次检测日期为 2024 年 5 月 8 日前。 			
检测员	姓名：许锐 姓名：阿达			
校核员：许锐 技术负责人：刘洪勇				

注：根据检测场所一处一表