





安全隐患排查整改记录

排查时间	2023年4月20日	被检查单位 (部门或岗位)	公司自用配电室	隐患部位	室外变压器线杆
问题隐患	变压器周边树枝茂密过长(高), 枝条易触碰到 用电线路发生人员触电及线路自燃安全事故				
整改措施	石主席安排人员对周边树枝进行修剪 安保科加强对配电室区域检查力度, 及时排查整改隐患				
备注	安排张明元落实整改工作				
排查人员 (签名)	 		隐患责任人 (签名)		

整改复查记录

复查时间	2023年4月20日	复查单位 (部门或岗位)	配电室	复查部位	室外变压器线杆
复查情况	已对过长的树枝进行修剪 隐患已整改落实				
复查人员 (签名)	 		隐患整改责任人 (签名)		

隐患台账编号 231 整改前后对比图片

(整改前图片)



(整改后图片)

