


光明玻璃公司安全隐患整改通知单

NO: 2024-07

受检部门或场所	办公楼	检查人员	谭敏
存在隐患描述: 办公楼背面检修背笼材质生锈, 有 腐蚀损坏安全风险. 受检单位确认/日期: 王坤 2024.6.6.			
整改措施: 立即安排整改, 打磨锈蚀部位, 并整 体涂刷防锈漆. 整改期限: 2024年 6 月 10日前完成			
整改结果验证: 已按要求完成整改, 验收合格. 验证人/日期: 谭敏 2024.6.8.			

整改前图片



整改后图片

