


阆中市晋华汽修有限公司


关于南充市交通运输局、南充市生态环境局
“汽车维修行业环境保护工作现场检查”问题整改情况
(2024.3.8)

一、垃圾桶标识不清、注意危废与一般垃圾分类存放

整改前



整改后




二、部分油漆桶、机油桶未存放于室内

整改前



整改后



三、调漆间未使用期间未保持密闭

整改前



整改后

